



日鐵精工股份有限公司



Nippon Alloy Co., Ltd.

台北市信義區基隆路一段 394 號 13 樓



Tel:02-2345-1660

AI 檢測範例:

Scratch (1)





Scratch (2)






日鐵精工股份有限公司
Nippon Alloy Co., Ltd.
台北市信義區基隆路一段 394 號 13 樓
Tel:02-2345-1660

Arcing (1)





Arcing (2)







日鐵精工股份有限公司
Nippon Alloy Co., Ltd.
台北市信義區基隆路一段 394 號 13 樓
Tel:02-2345-1660

Water Mark (1)




Water Mark (2)







日鐵精工股份有限公司
Nippon Alloy Co., Ltd.
台北市信義區基隆路一段 394 號 13 樓
Tel:02-2345-1660

Type O (1)





Type O (2)







日鐵精工股份有限公司
Nippon Alloy Co., Ltd.
台北市信義區基隆路一段 394 號 13 樓
Tel:02-2345-1660

CMP Residue (1)



CMP Residue (2)






日鐵精工股份有限公司

Nippon Alloy Co., Ltd.

台北市信義區基隆路一段 394 號 13 樓

Tel:02-2345-1660

Chipping (1)



Chipping (2)

